

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
(ਓ) ਵਧਿਆ ਡਰੈਸਅੱਪ (ਅ) ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਮਨਾ (ੲ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
(ਓ) ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਅ) ਸਟਾਈਲ ਨੰਬਰ (ੲ) ਮਾਪ ਚਾਰਟ (ਸ) ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ਓ) ਤਾਣਾ (ਅ) ਬਾਣਾ (ੲ) ਵਾਈਸ (ਸ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ਓ) 3 (ਅ) 9 (ੲ) 6 (ਸ) 12
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਰਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ __ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (ਦੇ/ ਛੇ)
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਸੀਮ __ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? (ਕੱਪੜਿਆਂ/ਟਾਕਿਆ)
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਯੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? (ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ)
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਸੁਈ ਦੇ ਛੇਕ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ)
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੇਦ ਰੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ __ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (ਟਿੰਟ/ਸ਼ੇਡ)
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ।
- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. ਫੀਡਬੈਕ | - | font ਦਾ ਨਾ |
| 2. ਵਪਾਰੀ। | - | ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ |
| 3. ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ | - | ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ |
| 4. ਉਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ | - | ਉਦਮੀ |
| 5.ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ | - | ਧੂੰਆਂ |
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਜਾਮਣੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ?
(ਓ) ਠੰਢੇ (ਅ) ਗਰਮ (ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ

(ਭਾਗ - ਅ)

ਕੋਈ ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਲ ਕਰੋ

6x3=18

- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਪ੍ਰੋਟੋ ਸੈਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16. ਡਾਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17. ਬਾਰਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18. ਫਲੈਟ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਲਿਖੋ ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19. ਬਲਾਈਡ ਸਟਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ?

(ਭਾਗ - ੲ)

ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ

2x5=10

- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20. ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੋ ਹਨ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21. ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ ?
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22. ਬਲਾਈਡ ਸਟਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?